TANK 5 | TANK 4 | TANK 3 | TANK 2 | TANK 1

STUURMACHINE RUIMTE

TANK 4 MIDDEN | TANK 3 MIDDEN | TANK 2 MIDDEN

JOGGEL

KNUIS

SPT 16 NAAR ACHTER



SPT 7½ NAAR VOORSCHIP



NOOT.
LEIDINGEN IN TANKS GALVANISEREN !

| | | |