

S 503
ГРУЗОВОЕ УСТРОЙСТВО № 1



Volkswerft GmbH Stralsund
Unternehmen
der Deutschen Maschinen- und Schiffbau AG
Bundesrepublik Deutschland

Dokumentations-Nr.

9503

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
грузового уст - ва I (в р-не I46 III.)

499 034-

(Benennung)

Bedienanweisung
Ladegeschirr 1

1990	Datum	Name	(Zeichnungsnr.)	Blatt-Nr.
Bearb.	13.3.	Wolke		
gez.		Zoologisch		
gepr.		Lyschen		
Norm.				
Abl.	Teil.			Blatt-Zahl
LTKS3	3716	4/488.834-000:2I-II:02		15
ZUST.	Änderung	Datum Name (Urspr.)	(Ers. f.)	(Ers. d.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая часть	3
2.	Описание грузового уст-ва	4
3.	Схема работы грузовых стрел	4
3.1.	Работа одинарной стрелой грузоподъемностью 5 т	4
3.2.	Работа спаренным грузовым уст-вом в порту	5
3.3.	Грузовые операции с другими судами	6
4.	Указания по технике безопасности труда	8
5.	Уход и техническое обслуживание	8
6.	Маркировка деталей	8

1. Общая часть

Такелаж рыболовного судна типа АТЛАНТИК-488, изображенный на чертеже "Грузовое уст-во 1 (в р-не 146 шп.)" выполнен в соответствии с "Правилами Регистра СССР"

Такелажу поставляется около этой инструкции по обслуживанию ниже-следующая документация:

Грузовое уст-во I (шп. I46)	4/488.834-065:21-II
Схема усилия:	4/488.834-065:21-II:01
Спецификация: - 62/29 кН - 63 кН	грузовая лебедка 31.55.2 топенантная и предохранительная лебедка 32.56.2
Спецификация эл. части:	грузовой лебедки топенантной и предохранительной лебедке

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ГРУЗОВЫМ УСТ-ВОМ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ,
УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

2. Описание грузового уст-ва

Грузовое уст-во состоит из порталной мачты, на которой закреплены 2 легких грузовых стрелы. Грузовое устройство может эксплуатироваться при процессах погрузки и выгрузки, а также при работе "на телефон", т. е. в спаренном режиме. Грузоподъемность при работе одинарной стрелой составляет 5 т при угле подъема $\alpha \geq 45^\circ$.

При работе "на телефон" могут перемещаться грузы до 3,8 т. Высота гака при работе "на телефон" составляет ок. 4,5 м над леерным ограждением. Для работы грузового уст-ва "на телефон" предусмотрены контроттяжки с запрессованными концевыми обоймами тросов, с помощью которых грузовые стрелы могут фиксироваться в желаемых положениях.

При использовании спаренного грузового уст-ва в порту предусмотрено 2 контроттяжки, а для спаренного режима в море - 2 или 3 контроттяжки. Лопарь между обоими грузовыми шкентелями сигнализирует перегрузку допустимую распорного угла ($\alpha \leq 120^\circ$).

Для перемещения грузовой стрелы предусмотрены оттяжки. При поворачивании грузовой стрелы без груза оттяжки подтягиваются вручную. При поворачивании с грузом заводятся шкентели оттяжек через направляющие блоки к турочке якорно-швартовного шпилля. Грузовые шкентели наматываются на грузовые лебедки, а топенантные тросы на топенантные лебедки. Обеими лебедками управляются из закрытого посту управления лебедками (2-я палуба надстроек). Для укладки грузовых стрел предусмотрены подставки для грузовых стрел. Оттяжки могут фиксироваться в направление к порталной мачте, без снятия их с нока грузовой стрелы.

ВНИМАНИЕ!

Обращать внимание на то, чтобы грузовой шкентель и топенантный трос разматывались настолько, чтобы на соответствующих барабанах оставалось минимально 3 витка троса.

3. Схема работы грузовых стрел

3.1. Работа одинарной грузовой стрелой грузоподъемностью 5 т (рис. 1)

При работе одинарной грузовой стрелой может подниматься полезный груз до 5 т. Перед началом работы грузовыми стрелами их нужно зафиксировать оттяжками. Наружную и внутреннюю оттяжки закрепить к предусмотренным для этого рымам для поворачивания грузовой стрелы.

Шкентель наружной оттяжки через направляющий блок заводится к турякорно-швартовного шпilia, а шкентель внутренней оттяжки через два направляющих блока на турачку грузовой лебедки и заводится еще минимально 3 витка троса.

Свободный конец шкентеля оттяжки удерживать без слабины рукой и забухтовать около лебедки или якорно-швартовного шпilia. Пользоваться турачкой также находящейся под нагрузкой грузовой стрелой невозможно т. к. в этом случае турачка блокируется. Поднимание грузовых стрел осуществляется с помощью топенантных лебедок.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ИЛИ ОПУСКАТЬ ГРУЗОВЫЕ СТРЕЛЫ ПОД НАГРУЗКОЙ!

Только если храповая собачка топенантной лебедки вошла в канавку можно нагружать грузовую стрелу.

3.2. Работа спаренным грузовым уст-вом в порту (рис. 2 и 3)

Грузовым уст-вом можно работать при спаренном режиме грузоподъемность до 3,8 т.

Перед подниманием зафиксировать грузовые стрелы каждой одной наружной оттяжкой. Между грузовыми стрелами установить среднюю оттяжку для того, чтобы можно было тую натянуть стрелы друг против друга. Зaborтная стрела фиксируется дополнительной оттяжкой против раскачивания.

Кроме того, закрепить скобами контратяжки (№ 1 и 2) с концами кующими в рымы контратяжек грузовых стрел. Другие концы закрепляются соответствующими обоймами в креплении для обойм троса. После поднимания устанавливаются грузовые стрелы с помощью оттяжек вручную в желаемое положение. Лебедчик должен обращать внимание на то, чтобы угол раскрытия спаренных грузовых шкентелей никогда не был более чем 120° . Контрольный конец (рис. 3) не должен быть сильно натянут без слабины.

В следующей таблице указаны данные для фиксации грузовых стрел

	Положение I из грузового трюма к ЦБ		Положение II из грузового трюма к ЛБ	
	стrela над люком	забортная стрела	стrela над люком	заборт. стрела
Стрела-Б	2	1	1	2
Угол подъема стрель	48°	35°	48°	35°
Контроттяжка-1	1	2	1	2
№ дыма контроттяжки	7	3	2	6

3.3. Грузовые операции с другими судами

При передачи груза на другие суда или при приеме груза с других судов грузовое уст-во судна соединяется с грузовым уст-вом других судов. Грузоподъемность составляет 3,8 т. Для данной работы "на телефон" существует 3 варианта :

а) Работа "на телефон" с 2-мя грузовыми шкентелями (Рис. 4)

При таком варианте грузовой шкентель грузовой стрелы соединяется с грузовым шкентелем грузовой стрелы над люком другого судна. При этом грузовая стрела наряду с контроттяжкой дополнительно фиксируется оттяжкой в направление к соседнему судну от ее вываливания и опрокидывания.

Соединение грузовых тросов осуществляется согласно Рис. 3. Между обоями грузовыми шкентелями допускается угол раскачивания макс. 120°.

б) Работа "на телефон" с 3/мя грузовыми шкентелями (Рис. 5)

При таком варианте поднимаются обе грузовые стрелы, размещение оттяжек осуществляется согласно подразделу 3.2.

Для перемещения груза оба грузовые шкентеля соединяются с грузовым шкентелем грузовой стрелы над люком соседнего судна посредством четырехугольной плиты (Рис. 7). При этом забортная стрела фиксируется 2-мя контроттяжками. Угол раскрытия между грузовыми шкентелями при перемещении груза между люком и бортом палубы (район между люковой стрелой и наружной стрелой грузового уст-ва судна) не должен превышать 90°, а забортной стрелой судна и грузовой стрелой транспортного рефрижератора не должен превышать 120°. Между грузовыми шкентелями грузового устройства судна заменить лопарь длиной 2,9 м на лопарь длиной 2,3 м (Составная часть боцманского инвентаря) (См. Рис. 7).

в) Работа "на телефон" с 4-мя грузовыми шкентелями (Рис. 6)

Данное рабочее положение принимается тогда, когда при сильном волнении моря имеет место встречная качка обоих судов. При этом с обоих судов требуются оба грузовые шкентели. Соединение грузовых шкентелей осуществляется посредством 4-х-угольной плиты или 3-х-угольной плиты (Рис. 7). Забортная стрела фиксируется с помощью 2-х контроттяжек.

При этом допускаются углы раскрытия между стрелой над люком и зaborтной стрелой макс. 90° , а между зaborтной стрелой и транспортным рефрижератором - макс. 120° (как это было описано в подразделе 3.3.6).

В нижеприведенной таблице указаны данные по фиксации грузовых стрел при грузовых операциях с другими судами.

положение III из грузового тюмак к лб	положение IV из грузового тюмак к лб	положение V и VI из грузового тюмак к лб	положение VII и VIII из грузового тюмак к лб
стремя над люком	стремя над люком	стремя над зaborтной стреле люком	стремя над зaborтной стреле люком
стремя - № ^o	2	1	1
угол подъема стрель	$\approx 40^\circ$	$\approx 48^\circ$	$\approx 45^\circ$
контрольная - № ^o	1	1	1
№ п/мма контрольки	7	2	4
контрольная - № ^o	-	-	1
№ п/мма контрольки	-	-	1

4/488.834-000:21-11:02

4. Указания по технике безопасности труда

Нахождение людей под грузом на весу и под нагруженными грузовыми стрелами, а также вблизи нагруженных тросов запрещается.
Во время проведения операций с грузовым устройством запрещается подниматься на порталные мачты.

5. Уход и техническое обслуживание

Постоянно проверять состояние всех частей бегущего и стоящего такелажа. В особенности, перед повторным вводом в эксплуатацию грузовых устройств после длительного перерыва, подвергнуть все детали тщательному осмотру. Смазывать проволочные тросы бегущего и стоящего такелажа. Подшипники скольжения и рым-болты блоков, подшипники топенанта, поворотные роли и им подобные детали смазывать консистентной смазкой. Для подшипников качения грузовых блоков применять смазку для подшипников качения. Во избежание повреждений и достижения длительного срока службы стальных тросов контролировать их безупречное наматывание на барабаны и турочки. Избегать сильные изгибы и трение тросов.

6. Маркировка отдельных частей


Грузовые стрелы

№ 1 - по ПБ - грузовая стрела
№ 2 - по ЛБ - грузовая стрела } вблизи вилки шпора стрелы

Контроттяжки

Контроттяжка длиной 14 м: № 1
Контроттяжка длиной 20 м: № 2 } в слоты в коусе

работа одной груз. стрелой
Einzelbaumbetrieb



выгрузка по лб
выгрузка по лб симметрично

Entladung zur Gb - Seite
Entladung zur Gb - Seite spiegelbildlich

59012 W Freiberg Ag 2011/03 10/15/2011 10:03 2010/1/A 030 + 2105/2 10:03 2007/1/A 030 +





рисунок
Bild 1

работа грузового устройства на телефон (в порту)
gekoppeltes Ladegeschirr (im Hafen)

положение: работа с грузовыми стрелами по 1/6
stellung I: Ladebetrieb nach S16



положение : работа с грузовыми стрелами по 1/6
stellung II : Ladebetrieb nach S16




РИСУНОК
Bild 2

система работы 2-мэй спре ломи
со спаренными шкентелями
dekoppelte Ladeläufers




РИСУНОК
Bild 3

Работа на телефон с 2-мя груз. шкентельями на море
Koppelbetrieb mit 2 Ladeläufern auf See


положение:

работа с груз. стрелами по 16

Stellung III:

Ladebetrieb nach S10

промышленное судно
Fangs Schiff



транспортное судно
Transport Schiff






рисунок
Bild 4


Работа на телефон с 3-мя груз. шкенелями
Koppelbetrieb mit 3 Ladeläufern

положение:
рабоча с грузовыми
стрелами по лб
stellung V: Ladebetrieb
nach vorne


промысловое судно
Fangschiff



$\leq 90^\circ$ Zugbereich
груз. шкенеля 121
Zugbereich
des Ladeläufers



транспортное судно
Transportschiff



положение:
рабоча с грузовыми
стрелами по лб
stellung VI: Ladebetrieb
nach vorne

промысловое судно
Fangschiff

РИСУНОК
Bild 5

Работа на тс телефон с 4-мя груз. шкенелями

Koppelbetrieb mit 4 Ladeläufern

положение:

работа с грузовыми

стремами по ПБ

stellung VII : Ladebetrieb nach Stb

промышленное судно
Fangschiff


диапазон тяги груз. шкен-
еля / Zugbereich des
Ladeläufers

транспортное судно
Transportschiff

положение:
работа с груз.
стремами по АБ
stellung VIII :
Ladebetrieb
nach Ab

рисунок
Bild 6

*3 gekoppelte Ladeläufer
система работы 3-мя стрелами
со спаренными шкентелями*



*4 gekoppelte Ladeläufer
система работы 4-мя стрелами
со спаренными шкентелями*




Bild 7
рисунок

Entw.	Gepr.	Ges.	Nr. 4/400.834-000: 21-11-02
-------	-------	------	-----------------------------